

**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Telp. (0760) 561624, 561625

TELUK KUANTAN 29562



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN :

**PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

PENYEDIAAN SARANA PERSAMPAHAN

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN BAK PENAMPUNGAN SAMPAH
RUMAH TANGGA SEMENTARA**

TAHUN ANGGARAN 2023

1.	Nama Paket Pekerjaan	:	Bak Penampungan Sampah Rumah Tangga Sementara						
2.	Nilai Total HPS	:	Rp79.909.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah)						
3.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi						
4.	Lingkup Pekerjaan	:	1) Pekerjaan Persiapan 2) Pekerjaan Struktur 3) Pekerjaan Arsitektur						
5.	Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi						
6.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	35 (Tiga Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK						
7.	Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	:	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar						
8.	Output Pekerjaan	:	Bangunan Bak Penampungan Sampah Rumah Tangga Sementara sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar						
9.	Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil						
10.	Identifikasi Risiko	:	<p>Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :</p> <table border="1" data-bbox="730 1317 1407 1473"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Pemasangan Bata</td> <td>Terluka saat pemasangan bata</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1.	Pekerjaan Pemasangan Bata	Terluka saat pemasangan bata
No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya							
1.	Pekerjaan Pemasangan Bata	Terluka saat pemasangan bata							
11.	Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	:	Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria : berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan perencanaan, memiliki keandalan dan daya tahan bangunan yang tinggi serta memenuhi aspek keindahan.						